



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

LAUDO DE VISTORIA DE ARBORIZAÇÃO URBANA

LAUDO N° 3065/2020

Solicitação nº:	Cadastro 00448	Requerente:	SEURBS
Endereço:	Avenida Campos Elíseos		N° 33
Bairro:	Jardim Alvorada	Região:	Oeste
Localização:	Paralelo ao nº 33, no canteiro	Motivo solicitação:	Avaliação técnica
Espécie:	Pinheiro - Pinus sp.	Origem:	Exótica
Diâmetro de copa:	3 m	Altura média:	7 m
Diâmetro de caule (DAP):	< 0,30 m	Altura 1º ramificação:	1 m

MEIO FÍSICO

Largura calçada:	3 m	Pavimento:	<input checked="" type="checkbox"/> Cimento	<input type="checkbox"/> Bloquete	<input type="checkbox"/> Cerâmico
Largura via pública:	8 m	Fluxo veículos:	Moderado		
Passagem de pedestres:	2,8 m	Fluxo de pedestres:	Moderado		
Rede elétrica:	Presente	<input type="checkbox"/> Primária	<input checked="" type="checkbox"/> Prim. Compacta	<input checked="" type="checkbox"/> Secundária	<input checked="" type="checkbox"/> Telefônica
Tipo de imóvel:	Meio lote				
Elementos próximos:	Presente	<input type="checkbox"/> Boca de lobo	<input checked="" type="checkbox"/> Poste de energia	<input type="checkbox"/> Transformador	

ÁRVORE / VEGETAÇÃO

Tipo de sistema radicular:	Pivotante	Outro:			
Afloramento:	Não	Danos ao passeio:	Não	Projeção raízes:	Sim
Especificações adicionais:	Pavimento sem sinal de dano causado pelo desenvolvimento do sistema radicular. Presença de lesão após a primeira bifurcação. Tecido do xilema em estágio avançado de decomposição. Copa com galhos pequenos secos. Árvore morta.				
Tipo de poda:	<input type="checkbox"/> "V"	<input type="checkbox"/> Condução	<input checked="" type="checkbox"/> Manutenção	<input type="checkbox"/> Drástica	
Condições da copa:	<input type="checkbox"/> Plena	<input type="checkbox"/> Reconstituição	<input type="checkbox"/> Descaracterizada	<input checked="" type="checkbox"/> Seca	

FITOSSANIDADE

Condição:	Comprometida				
<input type="checkbox"/> Cavidade	<input checked="" type="checkbox"/> Seca	<input type="checkbox"/> Térmitas	<input type="checkbox"/> Coleóbrocas	<input checked="" type="checkbox"/> Lesão	<input type="checkbox"/> Declínio
<input type="checkbox"/> Micélios	<input type="checkbox"/> Anelamento	<input checked="" type="checkbox"/> Necrose	<input type="checkbox"/> Formigas	<input type="checkbox"/> Fungos	<input type="checkbox"/> Uso de produto tóxico
Intensidade:	Alta	Local afetado:	<input checked="" type="checkbox"/> Caule	<input type="checkbox"/> Raízes	<input checked="" type="checkbox"/> Copa
Compromete condição árvore:	Sim		Monitorar:	Não	

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS

A árvore apresenta riscos devido ao estado fitossanitário. A árvore apresenta riscos devido ao estágio de decomposição da madeira. A decomposição observada nos tecidos do xilema é irreversível.

Opino, portanto, pelo **Deferimento** da solicitação, segundo Artigo 9º, Inciso II da Lei Municipal 5097/97 e determino que sejam tomadas as seguintes medidas:

Supressão. Realizar plantio de espécie arbórea com porte adequado, conforme legislação municipal em vigor.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

LAUDO DE VISTORIA DE ARBORIZAÇÃO URBANA

São José dos Campos, 14 de julho de 2020

**Responsável
Técnico:**

**Eng. Flor. Moisés Rodrigues Duque
CREA - SP 5070376694**

