



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  
LAUDO DE VISTORIA DE ARBORIZAÇÃO URBANA

LAUDO Nº: 3781/2023

QRCode Nº: -

Existente: 16964

Instalado: -

Endereço: R Luiz Fernandes Nº: 283  
Bairro: Cidade Morumbi Região: Sul  
Localização solíc.: -  
Localização vistoria: frente ao imóvel  
Latitude: -23,252906 Longitude: -45,903119  
Motivo solicitação: Avaliação fitossanitária, Risco de queda, Queda de ramos / folhas / frutos, Danos no imóvel / passeio



<https://arvores.sjc.sp.gov.br/16964>

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Espécie: Mangífera indica Manga, Mangueira  
Altura (m): 16,00 Altura 1ª ramificação (m): 1,20 Diâmetro copa (m): -  
Origem: Não Identificada DAP (cm): 92,00 Sistema radicular: Pivotante

MEIO FÍSICO

Tipo de imóvel: Lote inteiro ou maior  
Largura via pública (m): 7,00 Pavimento: Cimento  
Largura calçada/canteiro (m): 3,00 Fluxo de veículos: Moderado  
Passagem de pedestres (m): 1,40 Fluxo de pedestres: Moderado  
Fiação aérea: Secundária  
Localização da fiação: Lado oposto da via  
Elementos próximos: -

COPA

Condições: Plena  
Presença de: Ramos epicórmicos  
Densidade: Normal Tipo de poda: Manutenção

CAULE

Caule: Reto

SISTEMA RADICULAR

Afloramento: Sim Danos ao passeio: Sim  
Projeção: Sim Corte de raízes anteriores: Sim  
Raízes dobradas e/ou enoveladas: Não Movimentação da terra: Não  
Colo soterrado: Não Raízes expostas: Não

FATORES DE CARGA

Fatores de carga: -

FITOSSANIDADE

Condição: Boa  
Formiga  
Intensidade: Média Local afetado: Raízes  
Estrutura comprometida / Iminência de queda: Não  
Coletada amostra: Não Material: -

## RECOMENDAÇÕES

Opino pelo INDEFERIMENTO da solicitação com base no artigo 9º da Lei Municipal 5097/1997 (e suas alterações) e determino que sejam tomadas as seguintes medidas:

## AÇÕES

**Copa:** Poda de limpeza  
**Sistema Radicular:** Aumento da área de exposição de raízes, Manutenção do pavimento (30cm lateralmente. 20cm transversal)  
**Outras ações:** Aplicação de formicida  
**Exames sugeridos:** -

**Nova avaliação:** Sim **Prazo para nova avaliação:** Longo (2 a 3 anos)

**Observações adicionais:**

-

**Data da vistoria:** 15/06/2023 **Data do laudo:** 15/06/2023 12:43:49  
**Responsável Técnico:** Lorena Viana Ribeiro  
**Nº Registro:** Eng Ftal - CREA - BA 051887592-0



## FOTOS

**Geral - visão geral da árvore:**



**Base - situação raiz/solo/passeio público:**



**Detalhe caule/copa/tronco/estipe:**



**QRCode - placa de identificação da árvore:**

