



## PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## LAUDO DE VISTORIA DE ARBORIZAÇÃO URBANA

## LAUDO Nº 2604/2020

Solicitação nº:	Cadastro 00005	Requerente:	SEURBS
Endereço:	Avenida Santos Dumont	Nº	918
Bairro:	Jardim Paulista	Região:	Centro
Localização:	Em frente à praça Capitão Pedro Pinto da Cunha	Motivo solicitação:	Avaliação técnica
Espécie:	Ligustro - Ligustrum lucidum	Origem:	Exótica
Diâmetro de copa:	6 m	Altura média:	13 m
Diâmetro de caule (DAP):	0,30 - 0,40 m	Altura 1º ramificação:	3 m

## MEIO FÍSICO

Largura calçada:	4 m	Pavimento:	<input checked="" type="checkbox"/> Cimento	<input type="checkbox"/> Bloquete	<input type="checkbox"/> Cerâmico
Largura via pública:	8 m	Fluxo veículos:	Moderado		
Passagem de pedestres:	2 m	Fluxo de pedestres:	Moderado		
Rede elétrica:	Ausente	<input type="checkbox"/> Primária	<input type="checkbox"/> Prim. Compacta	<input type="checkbox"/> Secundária	<input type="checkbox"/> Telefônica
Tipo de imóvel:	Lote inteiro ou maior				
Elementos próximos:	Ausente	<input type="checkbox"/> Boca de lobo	<input type="checkbox"/> Poste de energia	<input type="checkbox"/> Transformador	

## ÁRVORE / VEGETAÇÃO

Tipo de sistema radicular:	Pivotante	Outro:			
Afloramento:	Sim	Danos ao passeio:	Sim	Projeção raízes:	Não
Especificações adicionais:	Pavimento com sinal de dano leve causado pelo desenvolvimento do sistema radicular. Pavimento com sinais de reforma e/ou manutenção. Presença de lesão no início do sistema radicular. Presença de lesão no tronco principal. Tecido do xilema em estágio avançado de decomposição. Sinais de atividade de insetos no tronco (Cupins). Tronco com inclinação leve em direção à via pública. Danos por queda de galho. Árvore com sinais de declínio. Sinais de poda inadequada na copa. Copa com galhos pequenos secos. Copa com presença de brotações epicórmicas.				
Tipo de poda:	<input type="checkbox"/> "V"	<input type="checkbox"/> Condução	<input checked="" type="checkbox"/> Manutenção	<input type="checkbox"/> Drástica	
Condições da copa:	<input checked="" type="checkbox"/> Plena	<input type="checkbox"/> Reconstituição	<input type="checkbox"/> Descaracterizada	<input type="checkbox"/> Seca	

## FITOSSANIDADE

Condição:	Comprometida				
<input type="checkbox"/> Cavidade	<input type="checkbox"/> Seca	<input checked="" type="checkbox"/> Térmitas	<input type="checkbox"/> Coleóbrocas	<input checked="" type="checkbox"/> Lesão	<input checked="" type="checkbox"/> Declínio
<input type="checkbox"/> Micélios	<input type="checkbox"/> Anelamento	<input checked="" type="checkbox"/> Necrose	<input type="checkbox"/> Formigas	<input type="checkbox"/> Fungos	<input type="checkbox"/> Uso de produto tóxico
Intensidade:	Alta	Local afetado:	<input checked="" type="checkbox"/> Caule	<input checked="" type="checkbox"/> Raízes	<input checked="" type="checkbox"/> Copa
Compromete condição árvore:	Sim		Monitorar:	Não	

## OBSERVAÇÕES ADICIONAIS

A árvore apresenta riscos devido ao estado fitossanitário. A árvore apresenta riscos devido ao estágio de decomposição da madeira. A decomposição observada nos tecidos do xilema é irreversível.

Opino, portanto, pelo **Deferimento** da solicitação, segundo Artigo 9º, Inciso II da Lei Municipal 5097/97 e determino que sejam tomadas as seguintes medidas:

Supressão. Realizar plantio de espécie arbórea com porte adequado, conforme legislação municipal em vigor.



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**LAUDO DE VISTORIA DE ARBORIZAÇÃO URBANA**

São José dos Campos, 14 de julho de 2020

**Responsável  
Técnico:**

**Eng. Flor. Rogério Romero Mazzeo  
CREA - SP 5062677156**

