



## PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## LAUDO DE VISTORIA DE ARBORIZAÇÃO URBANA

## LAUDO Nº 2608/2020

Solicitação nº:	Cadastro 00051	Requerente:	SEURBS
Endereço:	Rua Ceci	Nº	22
Bairro:	Jardim Paulista	Região:	Sul
Localização:	Na esquina com a Avenida Santos Dumont	Motivo solicitação:	Avaliação técnica
Espécie:	Sibipiruna - Poincianella pluviosa	Origem:	Nativa
Diâmetro de copa:	17 m	Altura média:	13 m
Diâmetro de caule (DAP):	>0,50 m	Altura 1º ramificação:	2,5 m

## MEIO FÍSICO

Largura calçada:	4 m	Pavimento:	<input checked="" type="checkbox"/> Cimento	<input type="checkbox"/> Bloquete	<input type="checkbox"/> Cerâmico
Largura via pública:	8 m	Fluxo veículos:	Moderado		
Passagem de pedestres:	3 m	Fluxo de pedestres:	Moderado		
Rede elétrica:	Ausente	<input type="checkbox"/> Primária	<input type="checkbox"/> Prim. Compacta	<input type="checkbox"/> Secundária	<input type="checkbox"/> Telefônica
Tipo de imóvel:	Lote inteiro ou maior				
Elementos próximos:	Ausente	<input type="checkbox"/> Boca de lobo	<input type="checkbox"/> Poste de energia	<input type="checkbox"/> Transformador	

## ÁRVORE / VEGETAÇÃO

Tipo de sistema radicular:	Pivotante	Outro:			
Afloramento:	Sim	Danos ao passeio:	Sim	Projeção raízes:	Não
Especificações adicionais:	Pavimento com sinal de dano leve causado pelo desenvolvimento do sistema radicular. Pavimento com sinais de reforma e/ou manutenção. Presença de lesões na base do tronco principal. Tecido do xilema em estágio inicial de decomposição. Presença de lesão no tronco principal. Cavidade no tronco principal. Tecido do xilema em estágio inicial de decomposição. Sinais de atividade de insetos no tronco (Formigas). Sinais de poda inadequada na copa. Copa com galhos grandes secos. Copa com sinais de desfolha natural. As lesões/danos observados estão em locais restritos e não comprometem o estado geral da árvore. Árvore em bom estado fitossanitário.				
Tipo de poda:	<input type="checkbox"/> "V"	<input type="checkbox"/> Condução	<input checked="" type="checkbox"/> Manutenção	<input type="checkbox"/> Drástica	
Condições da copa:	<input checked="" type="checkbox"/> Plena	<input type="checkbox"/> Reconstituição	<input type="checkbox"/> Descaracterizada	<input type="checkbox"/> Seca	

## FITOSSANIDADE

Condição:	Boa				
<input checked="" type="checkbox"/> Cavidade	<input type="checkbox"/> Seca	<input type="checkbox"/> Térmitas	<input type="checkbox"/> Coleóbrocas	<input checked="" type="checkbox"/> Lesão	<input type="checkbox"/> Declínio
<input type="checkbox"/> Micélios	<input type="checkbox"/> Anelamento	<input type="checkbox"/> Necrose	<input checked="" type="checkbox"/> Formigas	<input type="checkbox"/> Fungos	<input type="checkbox"/> Uso de produto tóxico
Intensidade:	Baixa	Local afetado:	<input checked="" type="checkbox"/> Caule	<input type="checkbox"/> Raízes	<input type="checkbox"/> Copa
Compromete condição árvore:	Não		Monitorar:	Não	

## OBSERVAÇÕES ADICIONAIS

As situações descritas nas "Especificações adicionais" não interferem na estabilidade estrutural da árvore. Não foi observada situação que gere risco iminente de queda.

Opino, portanto, pelo **Indeferimento** da solicitação, segundo Artigo 9º, Inciso --- da Lei Municipal 5097/97 e determino que sejam tomadas as seguintes medidas:



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## LAUDO DE VISTORIA DE ARBORIZAÇÃO URBANA

Penetrografia. Poda de limpeza. Reavaliação após 12 meses para acompanhamento dos itens citados no campo "Especificações adicionais".

São José dos Campos, 14 de julho de 2020

**Responsável  
Técnico:**

**Eng. Flor. Rogério Romero Mazzeo  
CREA - SP 5062677156**

