



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

LAUDO DE VISTORIA DE ARBORIZAÇÃO URBANA

LAUDO Nº 2433/2020

Solicitação nº:	Cadastro 00155	Requerente:	SEURBS
Endereço:	Avenida Santos Dumont	Nº	4220
Bairro:	Jardim Paulista	Região:	Centro
Localização:	Em frente ao imóvel	Motivo solicitação:	Avaliação técnica
Espécie:	Chapéu de sol - Terminalia catappa	Origem:	Exótica
Diâmetro de copa:	16 m	Altura média:	15 m
Diâmetro de caule (DAP):	>0,50 m	Altura 1º ramificação:	7 m

MEIO FÍSICO

Largura calçada:	6 m	Pavimento:	<input checked="" type="checkbox"/> Cimento	<input type="checkbox"/> Bloquete	<input type="checkbox"/> Cerâmico
Largura via pública:	8 m	Fluxo veículos:	Intenso		
Passagem de pedestres:	2,5 m	Fluxo de pedestres:	Intenso		
Rede elétrica:	Ausente	<input type="checkbox"/> Primária	<input type="checkbox"/> Prim. Compacta	<input type="checkbox"/> Secundária	<input type="checkbox"/> Telefônica
Tipo de imóvel:	Lote inteiro ou maior				
Elementos próximos:	Ausente	<input type="checkbox"/> Boca de lobo	<input type="checkbox"/> Poste de energia	<input type="checkbox"/> Transformador	

ÁRVORE / VEGETAÇÃO

Tipo de sistema radicular:	Semi-superficial	Outro:			
Afloramento:	Não	Danos ao passeio:	Sim	Projeção raízes:	Sim
Especificações adicionais:	Pavimento com sinal de dano leve causado pelo desenvolvimento do sistema radicular. Pavimento com sinais de reforma e/ou manutenção. Sinais de poda na raiz. Presença de lesões no início do sistema radicular. Sinais de poda inadequada na copa. Copa com galhos acima do ramal elétrico do imóvel. Copa com galhos secos acima da via pública. Copa com sinais de desfolha natural. Copa com presença de epífitas. Os danos/lesões observados estão com localização restrita e não interferem na condição geral da árvore. Árvore em bom estado fitossanitário.				
Tipo de poda:	<input type="checkbox"/> "V"	<input type="checkbox"/> Condução	<input checked="" type="checkbox"/> Manutenção	<input type="checkbox"/> Drástica	
Condições da copa:	<input checked="" type="checkbox"/> Plena	<input type="checkbox"/> Reconstituição	<input type="checkbox"/> Descaracterizada	<input type="checkbox"/> Seca	

FITOSSANIDADE

Condição:	Boa				
<input type="checkbox"/> Cavidade	<input type="checkbox"/> Seca	<input type="checkbox"/> Térmitas	<input type="checkbox"/> Coleóbrocas	<input checked="" type="checkbox"/> Lesão	<input type="checkbox"/> Declínio
<input type="checkbox"/> Micélios	<input type="checkbox"/> Anelamento	<input type="checkbox"/> Necrose	<input type="checkbox"/> Formigas	<input type="checkbox"/> Fungos	<input type="checkbox"/> Uso de produto tóxico
Intensidade:	Baixa	Local afetado:	<input type="checkbox"/> Caule	<input checked="" type="checkbox"/> Raízes	<input checked="" type="checkbox"/> Copa
Compromete condição árvore:	Não		Monitorar:	Não	

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS

Não foi observada situação que gere risco iminente de queda. As situações descritas nas "Especificações adicionais" não interferem na estabilidade estrutural da árvore.

Opino, portanto, pelo **Indeferimento** da solicitação, segundo Artigo 9º, Inciso --- da Lei Municipal 5097/97 e determino que sejam tomadas as seguintes medidas:

Poda de limpeza. Reavaliação após 12 meses para acompanhamento dos itens citados no campo "Especificações adicionais".



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

LAUDO DE VISTORIA DE ARBORIZAÇÃO URBANA

São José dos Campos, 14 de julho de 2020

Responsável
Técnico:

Eng. Flor. Rogério Romero Mazzeo
CREA - SP 5062677156

