



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
LAUDO DE VISTORIA DE ARBORIZAÇÃO URBANA

LAUDO Nº: 6139/2023

QRCode Nº: -

Existente: -

Instalado: 49785

Endereço: Rua Pôrto Novo Nº: 220
Bairro: Jardim Satélite Região: Sul
Localização solíc.: Defronte ao imóvel
Localização vistoria: Defronte ao imóvel
Latitude: -23,223287 Longitude: -45,884766
Motivo solicitação: Avaliação fitossanitária



<https://arvores.sjc.sp.gov.br/49785>

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Espécie: Triplaris brasilienses Pau-formiga
Altura (m): 10,00 Altura 1ª ramificação (m): 5,00 Diâmetro copa (m): -
Origem: Nativa do Brasil, mas não da região de SJC DAP (cm): 28,00 Sistema radicular: -

MEIO FÍSICO

Tipo de imóvel: Lote inteiro ou maior
Largura via pública (m): 7,00 Pavimento: Cimento
Largura calçada/canteiro (m): 6,00 Fluxo de veículos: Moderado
Passagem de pedestres (m): 2,00 Fluxo de pedestres: Moderado
Fiação aérea: Ausente
Localização da fiação: -
Elementos próximos: -

COPA

Condições: Plena, Galhos secos/rompidos
Presença de: -
Densidade: Normal Tipo de poda: Manutenção

CAULE

Caule: Reto

SISTEMA RADICULAR

Afloramento: Sim Danos ao passeio: Não
Projeção: Sim Corte de raízes anteriores: Sim
Raízes dobradas e/ou enoveladas: Não Movimentação da terra: Não
Colo soterrado: Não Raízes expostas: Não

FATORES DE CARGA

Fatores de carga: -

FITOSSANIDADE

Condição: Boa
-
Intensidade: - Local afetado: -
Estrutura comprometida / Iminência de queda: Não
Coletada amostra: Não Material: -

RECOMENDAÇÕES

Opino pelo INDEFERIMENTO da solicitação com base no artigo 9º da Lei Municipal 5097/1997 (e suas alterações) e determino que sejam tomadas as seguintes medidas:

AÇÕES

Copa: Poda de limpeza
Sistema Radicular: Aumento da área de exposição de raízes, Manutenção do pavimento (30cm lateralmente.)
Outras ações: -
Exames sugeridos: -

Nova avaliação: Sim **Prazo para nova avaliação:** Longo (2 a 3 anos)

Observações adicionais:

-

Data da vistoria: 03/11/2023 **Data do laudo:** 03/11/2023 10:12:07

Responsável Técnico: Lorena Viana Ribeiro

Nº Registro: Eng Ftal - CREA - BA 051887592-0



FOTOS

Geral - visão geral da árvore:



Base - situação raiz/solo/passeio público:



Detalhe caule/copa/tronco/estipe:



QRCode - placa de identificação da árvore:

