



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  
LAUDO DE VISTORIA DE ARBORIZAÇÃO URBANA

LAUDO Nº: 6583/2023

QRCode Nº: -

Existente: 14545

Instalado: -

**Endereço:** Rua Hiroshima Nº: 81  
**Bairro:** Jardim Oriente **Região:** Sul  
**Localização solíc.:** 3 árvores na rua Kumamoto 267 - esquina com Hiroshima  
**Localização vistoria:** 3 árvores na rua Kumamoto 267 - esquina com Hiroshima  
**Latitude:** -23,242107 **Longitude:** -45,897287  
**Motivo solicitação:** Avaliação fitossanitária, Queda de ramos / folhas / frutos, Danos no imóvel / passeio, Outros (galhos quebrados)



<https://arvores.sjc.sp.gov.br/14545>

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

**Espécie:** Lagerstroemia indica **Resedá, Extremosa, Estremosa**  
**Altura (m):** 8,00 **Altura 1ª ramificação (m):** 1,60 **Diâmetro copa (m):** -  
**Origem:** Exótica **DAP (cm):** 43,00 **Sistema radicular:** Pivotante

MEIO FÍSICO

**Tipo de imóvel:** Lote inteiro ou maior  
**Largura via pública (m):** 8,00 **Pavimento:** Cimento  
**Largura calçada/canteiro (m):** 3,00 **Fluxo de veículos:** Moderado  
**Passagem de pedestres (m):** 1,20 **Fluxo de pedestres:** Moderado  
**Fiação aérea:** Ausente  
**Localização da fiação:** -  
**Elementos próximos:** Placa de sinalização

COPA

**Condições:** Plena  
**Presença de:** -  
**Densidade:** Normal **Tipo de poda:** Sem sinais de podas

CAULE

**Caule:** Reto

SISTEMA RADICULAR

**Afloramento:** Sim **Danos ao passeio:** Sim  
**Projeção:** Sim **Corte de raízes anteriores:** Sim  
**Raízes dobradas e/ou enoveladas:** Não **Movimentação da terra:** Não  
**Colo soterrado:** Não **Raízes expostas:** Não

FATORES DE CARGA

**Fatores de carga:** -

FITOSSANIDADE

**Condição:** Média  
Lesão, Formiga  
**Intensidade:** Média **Local afetado:** Caule, Raízes  
**Estrutura comprometida / Iminência de queda:** Não  
**Coletada amostra:** Não **Material:** -

## RECOMENDAÇÕES

Opino pelo INDEFERIMENTO da solicitação com base no artigo 9º da Lei Municipal 5097/1997 (e suas alterações) e determino que sejam tomadas as seguintes medidas:

## AÇÕES

**Copa:** Poda de limpeza  
**Sistema Radicular:** Aumento da área de exposição de raízes, Manutenção do pavimento (30cm cada lado)  
**Outras ações:** Aplicação de formicida  
**Exames sugeridos:** -

**Nova avaliação:** Sim **Prazo para nova avaliação:** Longo (2 a 3 anos)

**Observações adicionais:**

-

**Data da vistoria:** 07/12/2023 **Data do laudo:** 10/12/2023 09:59:46  
**Responsável Técnico:** Lorena Viana Ribeiro  
**Nº Registro:** Eng Ftal - CREA - BA 051887592-0



## FOTOS

**Geral - visão geral da árvore:**



**Base - situação raiz/solo/passeio público:**



**Detalhe caule/copa/tronco/estipe:**



**QRCode - placa de identificação da árvore:**

